

Wichtig, bitte vorab lesen!

1.) Achtung:

Ab Version Vxx\_06a ändert sich die Endung der Image-Datei von „.bin“ nach „.bin1“.

Das ist notwendig, weil hierfür ein erweiterter Bootloader nötig ist.

Dieser Bootloader ist aber erst ab Vxx\_05b implementiert.

D.h., zum Update auf Version Vxx\_06a und höher, muss im Gerät eine Version Vxx\_05b und höher aufgespielt werden.

2.) Achtung:

**Wir empfehlen dringend, für das Update den mitgelieferten Mini-USB-Stick zu verwenden!**